

Ref:041233


Coffret torche MB25

Tous les consommables indispensables pour votre torche MIG dans un coffret :

- 5 tubes contact Ø0,8 M6 acier / inox
- 5 tubes contact Ø1 M6 acier/inox
- 5 tubes contact Ø1 M6 Alu *
- 3 supports tube contact 250 A
- 5 ressorts pour buse
- 3 buses 250 A



COMPOSITION DU COFFRET



INFORMATIONS ET CONSEILS

Tube contact : guide le fil à la sortie de la torche et transmet le courant électrique au fil.

Quand faut-il le remplacer ? : - lors d'un changement de fil (diamètre ou nature du fil)

- en cas d'usure (orifice bouché ou déformé), source d'instabilité dans l'arc

Support tube contact : diffuse le gaz.

Quand faut-il le remplacer ? en cas d'usure (orifice de diffusion du gaz bouché...)=> mauvaise protection gazeuse

Buse : canalise le gaz et protège le cordon de soudure.

Quand faut-il la remplacer ? en cas d'usure (buse déformée) => mauvaise couverture gazeuse

Ressort pour buse : maintient la buse

Quand faut-il le remplacer ? Mauvais maintien de la buse dû à la perte d'élasticité du ressort.

* **OPTION**

Pour le soudage en alu, pensez à changer votre gaine téflon ref.041578

LES MIG GYS EQUIPES D'ORIGINE EN TORCHE 250A (Torche MB25 ou équivalent)

▪ Monomig 250/4

▪ Trimig 255/4 S